


Trygghetsvandring på Tuna

måndagen den 19 mars 2007



LULEÅ KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret

Upprättat 2007-04-05
Reviderat 2007-04-24
Reviderat 2007-09-21
Reviderat 2008-08-20
Reviderat 2011-04-18



TRYGGHETSVANDRING PÅ TUNA

Tid och plats:

Måndagen den 19 mars 2007, kl 17.00 - 20.30

Närvarande:

Boende på Tuna, representanter från områdesgruppen, Lokala Hyresgästföreningen Tuna, SPF Mjölkudden, Mjölkuddskyrkan, Notvikens IK, Lulebo, Luleå kommuns stadsbyggnadskontor, fritidsförvaltningen samt tekniska förvaltningens avdelningar kommunala lokaler, park & natur och gata & trafik

Sammanfattande:

Områdesgruppen




Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i hyresgästernas lokal på Tunastigen 66-68. Områdesgruppens ordförande Stefan "Ludde" Lundin hälsade alla välkomna till denna trygghetsvandring som områdesgruppen tagit initiativ till. Områdesgruppens ambition är att göra en vandring både under vintern och under sommaren. Medan vi fikade och presenterade alla sig för varandra. Därefter höll Anna Lindh Wikblad från stadsbyggnadskontoret en kort information kring begreppet trygghet och bakgrunden till varför kommunen nu ska arbeta med trygghetsvandringar. Peter Edin, polisen berättade om aktuell statistik över anmälda brott. Totalt under 2006 hade det varit 134 anmälda brott i området, de flesta stölder.



Efter ungefär en halvtimmes fika och information var det dags att utrusta sig med en karta över kvällens slinga, kameror och anteckningsblock för att ge sig ut på själva vandringen. Mörkret hade ännu inte lagt sig och snöandret hade slutat inför promenaden och temperaturen var skonsam. Vandringen var drygt 1,5 km lång och tog ungefär en timme att avverka.



På kartbilden här intill ser du slingan för trygghetsvandringen. Siffrorna visar platser där önskemål om åtgärder uttrycktes. I tabellen som följer presenteras förslag till åtgärder samt vem som är ansvarig för att genomföra dessa.




I april 2011 har en lägeskontroll gjorts av samordnare från stadsbyggnadskontoret för att följa upp om de åtgärder som lovats är gjorda. Protokollet har reviderats.





	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>1.</p> <p>Vid Tunastigen 79 och längs efter hela vägen ned till vändplanen med start vid Tunastigen 93.</p>	<p>Trasiga lampor vid fastighet och vägen ned till vändplanen. Sneda belysningsstolpar.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Lulebo utför kontinuerligt underhåll och byter ut trasig belysning.</p>
	<p>2.</p> <p>Längs efter hela Tunastigen vid gårdarnas utfarter.</p>	<p>Snöhögar som skymmer sikten, ett litet barn gömmer sig lätt bakom snöhögarna.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Snöhögarna tas bort eftersom. Hur länge snöhögarna finns kvar beror på hur mycket snö det kommit.</p>
	<p>3.</p> <p>Sopstationen mellan Tunastigen 84 och 86.</p>	<p>Klotter på dörrarna och sönderslagna rutor.</p> <p>Klotter på dörrarna.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>De sönderslagna rutorna är åtgärdade men nytt klotter har tillkommit.</p> <p>Lulebo har sanerat klottret.</p>



	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>4.</p> <p>Källarnedgången vid 102 :an och trästaketet på samma gård samt betongmurarna som finns vid alla utfarter från gårdarna längs med Tunastigen.</p>	<p>Väggen vid källarnedgången är trasig. Trästaketet är söndersparkat. Betongmuren som är ett konstverk skymmer sikten, ett litet barn kan lätt gömma sig bakom och överraska bilförare.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Väggen och staketet är åtgärdat. Betongmuren är ett uppskattat konstverk av många och kommer att vara kvar.</p>
	<p>5.</p> <p>Vid Tunastigen på Bowling kompaniets sida.</p>	<p>Belysningen på polarna är trasig.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Belysningen är borttagen, stolpar idag. 2009 kommer gården att göras om.</p>
	<p>6.</p> <p>Stigen/promenaden till Borgmästarskolan.</p>	<p>Belysning saknas på promenaden till Borgmästarskolan. Området upplevs mörkt och obehagligt.</p>	<p>Lulebo eller gata & trafik, Belysning på inofficiell gångväg är en investeringsfråga. 0806 Gata & trafik - belysningen är inne på Borgmästarskolans fastighet 0806 Lulebo äger stigen och byter ut stolpar nu.</p>



	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>7.</p> <p>Tunastigen utanför parkeringshuset.</p>	<p>Skylten förbud att stanna är vänd åt fel håll. Den går lätt att vända åt olika håll är aldrig vänd åt rätt håll.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Hyresgäster önskat att ha märket på detta sätt vänt mot garaget. Finns i en ficka för att det ska vara lättare att ta sig in och ut i garaget.</p> <p>1104 Skylten borttagen</p>
	<p>8.</p> <p>Busshållsplats på Mjölkuddsvägen, på andra sidan vägen om parkeringshuset.</p>	<p>Busshållsplatsen är felplacerad mitt i en kurva, där sikten är dålig när man ska passera över gatan till och från bussen.</p>	<p>Gata & trafik och LLT.</p> <p>Ingen åtgärd är planerad. För att öka säkerheten finns alternativet att ta bort hållplatsen helt.</p>
	<p>9.</p> <p>Parkeringen vid Mjölkuddsvägen.</p> <p>Parkeringshusets gavel mot Mjölkuddsvägen.</p>	<p>Lutande parkeringsskylt.</p> <p>Klotter på parkeringshuset.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Problemen är åtgärdade.</p>




	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>10.</p> <p>Parkeringen längs med Mjölkuddsvägen.</p>	<p>Parkeringens utformning skapar tillfälle för bilinbrott och inbrott i garagelängan.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Garage och parkeringens utformning ska förändras. Hälften av garagen har rivits och resterande tas bort under 2009.</p> <p>1104 åtgärdat.</p>
	<p>11.</p> <p>Området mellan gårdarna, där gångväg går till och från parkeringen.</p>	<p>Dålig belysning som lyser för svagt. Gångvägen upplevs mörk.</p> <p>Klotter på p-hus väggen.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Lulebo ser över belysningen.</p> <p>Lulebo har sanerat klottret.</p>
	<p>12.</p> <p>Förråd mellan Tunastigen 84 och 86.</p>	<p>Förråden har trasiga rutor och klotter. Genomgången är trång och obehaglig med dålig sikt.</p> <p>Nytt klotter på vägg och dörr.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Lulebo håller på med ny utformning, förändring sker inom 3 år.</p> <p>Lulebo har sanerat klottret.</p>


	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>13.</p> <p>Hyresgästernas lokal.</p>	<p>Klotter på byggnaden samt på elskåpet.</p>	<p>Lulebo och Luleå energi.</p> <p>0806 Luleå energi ser över elskåpen och när det blir för mycket klotter saneras de. På grund av stora kostnader kan de inte saneras varje dag.</p> <p>1104 åtgärdat</p>
	<p>14.</p> <p>Tunastigen hela vägen inne på området.</p>	<p>Mycket trafik på Tunastigen åt båda håll fast den är enkelriktad. Lång parkering på tidsbegränsade parkeringsplatser.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Ombyggnation pågår. Vägen mellan Tunaskolan och Lulebos kontor görs nu och resterrande 2009. All parkering efter vägen byggs bort.</p> <p>1104 åtgärdat</p>
	<p>15.</p> <p>Tunastigen längs med hela vägen inne på området.</p>	<p>Vägs skyltar som är felaktiga samt har varit överklustrade och har därmed blivit förstörda.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Ingår i ovanstående renovering och tas bort alltefter-som.</p> <p>1104 åtgärdat</p>




	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>16.</p> <p>Soprum vid Tunastigen 54 och 55.</p>	<p>Klotter på fasaden.</p> <p>Dålig placering på soprummet med tanke på närliggande lägenhet som har sin utsikt mot soprummets baksida.</p> <p>Nytt klotter på dörarna.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Klotter på fasaden är åtgärdat.</p> <p>Problem med soprummets dåliga placering kvarstår. Kommer inte att åtgärdas.</p> <p>Lulebo har sanerat klottret.</p>
	<p>17.</p> <p>Mitten nedfarten från Mjölkuddsvägen.</p>	<p>Vägen är dålig.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Upprustning ska ske efter att ombyggnaden är klar. Idag görs mindre förbättringar men belastning är hög pga tung trafik.</p> <p>1104 åtgärdat</p>
	<p>18.</p> <p>Tunastigen 52.</p>	<p>Varnings vägskylt ligger på marken.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Problemet är åtgärdat.</p>



	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>19.</p> <p>Nya fasaden mellan Tunastigen 38 och 40.</p>	<p>Klotter på en helt ny fasad.</p> <p>Klotter på dörr.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Klottret på den nya fasaden är borttaget.</p> <p>Lulebo har sanerat klottret.</p>
	<p>20.</p> <p>Vid Tunastigen 38.</p>	<p>Klotter på elskåp samt att tidningstjänsts skåp är rostigt och fult</p>	<p>Luleå Energi och Tidningstjänst.</p> <p>0806 Luleå energi ser över elskåpen och när det blir för mycket klotter saneras de. På grund av stora kostnader kan de inte saneras varje dag.</p> <p>1104 åtgärdat</p>
	<p>21.</p> <p>Ekonomidelen vid Tunastigen 22.</p>	<p>Klotter på fasaden samt på närliggande vägs skylt.</p> <p>Klotter på dörr.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Klotter på fasad och vägs skylt är åtgärdat.</p> <p>Lulebo har sanerat klottret.</p>


	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>22.</p> <p>Vid Tunastigen 20.</p>	<p>Sophuset är klott- rat och lamporna är trasiga. Elskåpet är rostigt och klotttrat.</p>	<p>Lulebo och Luleå Energi</p> <p>0806 Luleå energi ser över elskåpen och när det blir för mycket klotter saneras de. 1104 åtgärdat</p> <p>Lulebo har sanerat klottret och bytt trasiga lampor.</p>
	<p>23.</p> <p>Första infarten på Tunastigen vid kurvan till bostads- området.</p>	<p>Det är dålig sikt vid kurvan. Spegel vid skarp kurva är under- dimensionerad samt klotttrad.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Upprustning pågår.</p> <p>1104 oklart om detta är åtgärdat, ingen kommentar från Lulebo</p>
	<p>24.</p> <p>Första infarten till Tunastigen från Mjölkuddsvägen, den närmast sko- lan.</p>	<p>Infarten är farlig, det samlas smältvat- ten och det blir halt. Infarten till skolan är olämplig och det är en stor risk för olyckor.</p>	<p>Lulebo och Gata & trafik.</p> <p>Notvikens kansli kommer att rivas och ev förbättra sikten. Ny beläggning kom- mer att läggas på vägen. I övrigt kommer ingen åtgärd att vidtas.</p> <p>1104 åtgärdat</p>

	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>25.</p> <p>Parkeringsplatsen närmast skolan.</p>	<p>Kvarlämnade däck.</p> <p>Klotter på sophuset.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Lulebo har sanerat klottret.</p>
	<p>26.</p> <p>Hockeyrinken mellan Tunastigen och Tunaskolan.</p>	<p>Klotter på rinkens och i båsen.</p>	<p>Notas.</p> <p>Hockeyrinken är borttagen.</p>
	<p>27.</p> <p>Transformatorstation mellan Tunastigen och Tunaskolan.</p>	<p>Klotter på transformatorstationen.</p>	<p>Luleå kommun.</p> <p>Luleå kommun och Luleå Energi gör gemensam sanering, saneringsarbetet är beställt 0808.</p>

	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>28.</p> <p>Området mellan Tunastigen och Tunaskolan.</p>	<p>Trasigt och demolerat fotbollsmål.</p>	<p>Notas och fritidsförvaltningen.</p> <p>Fotbollsmålet är borttaget.</p>
	<p>29.</p> <p>Området mellan Tunastigen och Tunaskolan.</p>	<p>Belysning saknas på gången till och från skolan. Området upplevs obehagligt och ensligt.</p>	<p>Fastigheter och gata & trafik, utredning pågår om vem som är ansvarig över området.</p> <p>0806 Gata& trafik - belysningen är inne på Tunaskolans fastighet</p> <p>1104 åtgärdat</p>
	<p>30</p> <p>På Tunaskolan och idrottshallen.</p>	<p>Klotter på fasaderna.</p> <p>Ännu mer klotter på fasaderna samt på plank.</p>	<p>Fastigheter.</p> <p>Klotter saneras kontinuerligt men tyvärr så kan det ha tillkommit nytt klotter redan dagen efter. Ex sanering v 20, 21 och 22 under 2008</p>

	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>31.</p> <p>Promenaden / gångvägen vid sidan om Tunaskolan.</p>	<p>Belysning saknas. Gångvägen används flitigt och är alltid bra plogad men är väldigt mörk.</p>	<p>TF Park & Natur.</p> <p>För närvarande finns inga planer på åtgärd.</p>
	<p>32.</p> <p>Gaveln på idrotts- hallen mot skogen.</p>	<p>Mycket glaskross vid idrottshallens gavel. Stor risk för skador. Hela gaveln är klott- rad.</p> <p>Nytt klotter har till- kommit.</p>	<p>Alla bär ett ansvar men fritidsförvaltningen, fritids- gården samt föräldrar ska prata med ungdomarna som besöker fritidsgården.</p> <p>Fastigheter. Klotter saneras kontinuerligt men tyvärr så kan det ha till- kommit nytt klotter dagen efter. Tre saneringstillfällen under juni 2008</p>
	<p>33.</p> <p>Skogsdungen mel- lan Tunastigen, Tunaskolan och gångvägen.</p>	<p>Kvarlämnat bygg- nadsmaterial och mycket sly som behö- ver röjas och tas bort.</p>	<p>TF Park & Natur/Lulebo Byggnads materialet är bort- taget.</p>

	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>34.</p> <p>Längs med de övre och nedre gångvägarna mellan de två äldreboenden.</p>	<p>Belysningen är trasig och området är väldigt mörkt.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Problemet är åtgärdat.</p>
	<p>35.</p> <p>Gårdarna längst ner mot älven och grönområdet.</p>	<p>Otillåten parkering vid gårdarna och på grönområdet ner mot älven.</p>	<p>Park & natur och Lulebo.</p> <p>Är åtgärdat med naturstenar</p>
	<p>36</p> <p>Byggnaderna på Tunastigen 31 och 45. På husfasaderna längst ner mot älven. Gångvägen näst längst ner mot älven.</p>	<p>Klotter på husfasaderna samt trasig belysning på gångvägen.</p>	<p>Lulebo.</p> <p>Lamporna är bytta och klotteret är sanerat.</p>

	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>37.</p> <p>Grönområdet med tennisbana samt fotbollsplan längs ner mot älven.</p>	<p>Området är vanskött och få vill använda planerna i dagens skick. Områden har verkligen potential med sitt läge. Behov finns för de olika idrottsplanerna.</p>	<p>Luleå kommun.</p> <p>0806 Lulebo är ny ägare av marken. Håller på att bygga en multiarena som blir klar i höst.</p>

VI FÅR INTE GLÖMMA ALLT DET POSITIVA

Det finns mycket som upplevs positivt med att bo på Tunastigen och det är ett område med många kvaliteer. När vi frågade de boende och de som rör sig i området om vad som är det bästa med Tunastigen så fick vi nedanstående svar.

- Läget, att det är så nära Luleå centrum.
- Närheten till den fina naturen och älven.
- Närheten till bad på sommaren och isen på vintern.
- Trevliga innergårdar med fin grönska på sommaren.
- Att området är ljust och öppet med bra kontakt mellan de boende.
- Mötesplatserna på gårdarna och grillplatserna.
- De nya fasadernas färgsättning och de vackra gavelmålningarna av olika konstnärer.
- Mycket skulpturer och annan konst som får vara ifred.
- Lägenheterna är bra planerade med stora balkonger.
- Trapphusen har bra trappsteg som är lägre och som gör att man kan bo kvar längre.
- Alla trevliga hyresgäster.



HUR MAN LÄSER INVENTERINGSTABELLEN

Inventeringstabellen ovan är tänkt att vara ett levande dokument; allteftersom nya uppföljningar görs uppdateras tabellen. Det kommer att ske genom ett färgsystem:

Texten är röd då vi hittar nya problem.

Texten är grön då åtgärderna genomförts och problemen därmed är lösta. Gröna punkter följer med i tabellen tills dess nästa uppföljning görs.

Texten är blå om åtgärder ej genomförts och problemen kvarstår sedan tidigare vandringar. Problemet hänger med i tabellen tills dess det är åtgärdat.

Bilderna i tabellen är litet mörka och ibland suddiga eftersom det var mörkt under promenaden. Några av bilderna har tagits vid ett senare tillfälle.

Många av de saker som ska åtgärdas är kommunen ansvarig för. När det står gata och trafik, park och natur eller kommunala lokaler, så är det avdelningar på tekniska förvaltningen, Luleå kommun, som avses.



NÅGRA TANKAR EFTERÅT

Efter vandringen samlades sällskapet åter och värmdes sig med mer kaffe / te och smörgås. Vi diskuterade de saker vi hade sett längs slingan, och resultatet av de diskussionerna syns i tabellen på de föregående sidorna.

Några av de problem vi såg under vandringen kommer att ta lång tid att förbättra, det gäller till exempel trafiken. Mycket är på gång att förbättras allt eftersom ombyggnad sker med en tidsplan inom tre år. Andra problem bör kunna åtgärdas genast, exempelvis trasig belysning. Klotter kan tas bort när det blir plusgrader ute.

Vi gjorde också en snabb utvärdering av trygghetsvandringen som sådan, vad vi tyckte hade varit bra och dåligt med vandringen. De flesta tyckte att det är en bra metod, men det finns förstås alltid något att förbättra. Några grupper var inte representerade alls - få ungdomar och boende i området deltog. Vi gick som sagt en 1,5 kilometer lång slinga, men det är ju bara en liten del av Tuna. Kanske kommer det att finnas behov av att vandra i andra delar av stadsdelen i framtiden.

Även om det bara är problem som redovisas i den föregående tabeller, så finns det naturligtvis goda sidor som balanserar verkligheten. Tuna är en stadsdel där man upplever att det är nära till stan, naturen och det finns fina promenadstråk.

Polisen som deltog i vandringen redovisade hur brottsstatistiken för Tuna ser ut, där man kan konstatera att det är ganska lungt. De flesta brott som anmäls eller kommer till polisens kännedom är stölder och inbrott i bilar, källarutrymmen och vindsförråd. Men det har minskat sedan föregående år, kanske beroende på att det finns de som ideellt bevakar parkeringarna.



LULEÅ KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret